

监 理 通 知 单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号: XJGF-JLT01-009

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 光伏区组件运输施工事宜:

内容:

经我监理巡查发现, 你单位光伏区组件运输施工过程中存在以下问题

1、光伏组件随意开箱致使多箱组件淋雨容易造成接头进水现象。

2、我监理人员多次现场口头要求组件运到现场后要用托盘垫平后将组件平放在托盘上, 现发现你施工人员现场直接将组件平放在地上, 且地面不平整, 容易造成组件隐裂。

以上问题, 请你单位在收到通知单两天内整改完成, 整改完成后通知我方进行验收, 否则一切后果由你单位负责。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2017年3月12日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

监理通知回复单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: XJGF-JLT01-009H

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 XJGF-JLT01-009 的监理工程师通知后, 已按要求完成相关工作。

1、现场组件用托盘垫平后将组件平放托盘上, 同时已做防雨措施。

施工项目部 (盖章)

项目负责人 (签字):

日期: 2017.3.12

浙江台州仙居光伏发电工程
项目部

复查意见:

项目监理单位 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字):

日期: 2017.3.13

常州正衡电力工程监理有限公司
仙居上张四岙湾20MWp农光互补光伏电站项目
监理单位项目部

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。