

监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-011

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 光伏区外围接地施工事宜:

内容:

经我监理巡查发现, 你单位光伏区外围接地施工过程中存在以下问题

- 1、光伏区外围接地扁铁未按设计要求实施, 要求你单位严格按照设计要求施工。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 蘇文泉

日期: 2020年12月24日

注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份



监理通知回复单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号：XJGF-JLT01-011H

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XJGF-JLT01-011 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

1、光伏区外围接地扁铁已按照设计进行施工。

施工项目部（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2017.4.6

复查意见：

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：2017.4.6

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。