

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-017

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程质量相关事宜。

内容: 近日, 我监理组检查现场, 发现你方现场存在以下事宜

- 1、厂区电缆敷设不符合要求;
- 2、桥架安装支点间距太大, 部分桥架存在变形现象;
- 3、支架防雷接地扁铁焊接不符合要求, 部分未做防腐工作;
- 4、桥架工型架焊接不符合要求, 部分桥架固定不牢;
- 5、部分组件平整度、倾斜角度、间距不符合要求;
- 6、现场支架等材料存在锈蚀现象;
- 7、现场部分外露线应及时穿管;
- 8、现场焊接施工应做好防腐措施;
- 9、电缆、桥架未做好封堵工作;
- 10、电缆穿墙封堵不符合要求;
- 11、监控摄像头基础不符合要求;
- 12、3C 厂房部分支墩下方存在悬空现象;
- 13、桥架接地间距不符合要求;
- 14、箱变基础积水现象要求你方立即解决, 并要求你方立即查明原因, 拿出相关方案。

以上内容要求你方整改完毕后报我监理组现场检验。

附: 影像资料

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2017年 1 月 10 日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

