

监理通知回复单

工程名称: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号: SG-HF-20161213

致: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 监理项目部;

我方接到编号为 JRCX-T-201611211 的监理通知后, 针对焊装车间屋面区域, “局部光伏组件安装不整齐, 未做到横平竖直, 同方阵内组件间距不一致。” 我方十分重视组件安装施工质量, 已经派出相关技术人员去指导安装。进行返工重整, 并已整改完成。现报上, 请予以复查。

施工项目部 (章):

项目经理: 张明

日期: 2016.12.13

监理项目部复查意见:

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 廖国文

日期: 2016.12.13

注 本表一式 四 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 两 份。



由 扫描全能王 扫描创建