

监理工程师通知单

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JRCX-T-20161211

致：江苏华能建设工程集团有限公司吉润春晓项目部（单位）

主题：组件安装施工进度与质量事宜

内容：监理人员在巡查中发现，你部施工焊装车间屋面区域，局部光伏组件安装不整齐，未做到横平竖直，同方阵内组件间距不一致，此问题我部人员曾多次在现场提出，至今仍未整改到位，现要求你部立即组织相关人员进行整改，并于整改完成后通知我部人员进行检查。

附件：照片

限 3 个工作日内回复。




项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016 年 12 月 11 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送建设单位、施工单位各一份，监理部一份。

附件:



工程監理
有限公司
監理項目