

监理通知单

工程名称：河北沧州欧亚管业 6MW 分布式光伏发电项目

编号：OYGF-001

致：世源科技工程有限公司项目部

事由 关于施工安全事宜

内容

2016 年 11 月 28 日星期一，经监理在现场巡视中发现，发现以下问题

1. 厂房爬梯未做有效的安全防护措施，存在安全隐患。
2. 脚手架还未购买防护网，存在安全隐患

以上问题现要求你方施工单位立即整改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工。（见附件 1）


监理项目部（章）

专业监理工程师：马继超

日期：2016 年 11 月 30 日

注：本表一式三份。由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存二份，监理项目部存一份。

附 1



监理通知回复单

工程名称：5.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OYGY-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-OYGY-002 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况：

1、关于厂房爬梯未做有效的安全防护错，存在安全隐患的通知。我方于 11 月 30 日前人工通道搭设完毕。

2、关于脚手架还未够买防护网，存在安全隐患的通知。我方以 11 月 29 日安装完毕。

施工项目经理部（章）：_____

项目经理（签字）：_____

2016 年 12 月 1 日

项目监理单位签
收人姓名及时间

施工项目经理部签
收人姓名及时间

监理复查意见：

项目监理单位（章）：_____

专业监理工程师（签字）：_____

2016 年 12 月 1 日

注：本表一式二份，项目监理单位、施工单位各一份。