

监理通知单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：GFDZ-001

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：现场灌注桩引孔质量事宜

内容：

监理项目部在现场巡视灌注桩引孔过程中，发现如下问题：

- 1、现场灌注桩成型不足 2.5m;
- 2、灌注桩预埋件未按图纸进行施工;
- 3、有部分灌注桩钢筋被脱模剂污染;

以上问题请你施工项目部在施工过程中加以重视和管理，落实上述问题整改并限时两天整改到位，上报监理、业主项目部验收合格后方可进行后续施工。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

李 尚 明

日

期：

2016.10.10

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。