

监理工程师通知单

工程名称: 尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-0005

致: 江苏省江建集团有限公司

主题: 关于安全方面相关事宜。

内容: 我方在在巡视中发现:

1、施工屋面天井未落实围护隔离措施, 未设置安民告示牌。

2、箱变基础土建施工没有防护网隔离。

现要求你项目部必须在两日内整改完善。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师: 闫林堂

日期: 2017.3.5

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



监理工程师通知回复单

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JJ-05

致：青州尧王制药有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理单位

我方接到编号为 ZHLI0005 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 施工屋顶天井已做好安全维护隔离，并设置安全告示牌
2. 箱变基础土建施工已做好防护网隔离

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2017.3.6

项目监理单位复查意见：

已整改，符合要求

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日期：

2017.3.6

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

