

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目 编号:ZHJL--TZ-001

致: 安徽三三建设工程有限公司项目部 (单位)

主题: 关于施工质量事宜

内容:我监理于 2016 年 10 月 27 日发现六号厂房屋顶支撑结构有垮塌现象,
现要求你施工方进行加固。

注: 两日内回复!

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期: 2016 年 10 月 27 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份,
监理项目部存 1 份。

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目 编号:ZHJL--TZ-002

致: 安徽三三建设工程有限公司项目部 (单位)

主题: 关于施工质量、文明施工事宜

内容:我监理于 2016 年 10 月 27 日发现六号厂房屋顶支撑结构有垮塌现象,
现要求你施工方进行加固。

注: 两日内回复!

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 李全忠

日期: 2016 年 10 月 29 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份,
监理项目部存 1 份。

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目 编号:ZHJL--TZ-003

致: 安徽三三建设工程有限公司 项目部 (单位)

主题: 关于施工质量问题

内容: 由于施工过程中发现图纸中要求夹具固定组件使用铝合金方形螺母, 现安装为铝合金方形螺母, 所以要求你单位必须按图施工, 或与建设方进行协商, 出具解决方案。

注: 两日内回复!

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:

2016年4月6日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目 编号:ZHJL--TZ-004

致: 安徽三三建设工程有限公司项目部 (单位)

主题: 关于施工质量问题

内容: 在施工过程中发现组件摆放及安装时出现暴力施工, 造成背板划伤, 要求你施工方对施工人员进行培训, 如再出现此类情况, 将作出处罚措施。

注: 两日内回复!

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 李金忠

日期: 2016年11月09日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。