

监理通知单

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项

编号：ZHJL—XST—20161021

施工项目经理部 签收人姓名及时间	建设单位签收人 姓名及时间
---------------------	------------------

贾建强

致：江苏华能建设集团有限公司（施工项目经理部）

事由：关于现场条形基础浇筑相关事宜

内容：

今日我监理部人员在现场巡视，现场施工混乱，技术交底不到位，施工人员在施工过程中严重不负责任，现提出整改项如下：

- 1、开挖基础石头未清理，施工人员就进行浇筑，严重达不到配重要求。
- 2、钢筋笼变形严重施工人员未进行调整就进行浇筑，现场要求多次还是未见效果，施工质量无法得到保证。
- 3、预埋件水平度，垂直度、轴线偏差严重。
- 4、部分预埋件未置于钢筋笼内部，达不到设计要求，严重影响抗拉拔力要求。

现要求你单位对以上问题进行整改，整改完成报监理部验收，如再次出现此类问题我监理项目部将要求停工培训，并行处罚

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。


附件共 1 页，请于 2016 年 10 月 23 日前填报回复单。

项目监理机构(章):

专业监理工程师(签字): 王林

2016 年 10 月 22 日

注：1、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。



五
木