

监理通知回复单

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇 20 兆瓦光伏发电项目

文件编号: JDGF-JSHN-TZHF-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 ZHJL-XST-20161126 的监理通知单后, 已对相应的事宜作出了整改。

具体整改内容如下:

- 1: 在支架、组件施工过程中, 我方已对施工人员进行了施工安全、技术交底
- a) 在布料过程中, 材料需轻拿轻放, 防止支架变形、镀锌层脱落
 - b) 在施工过程中, 必须拉线和水平尺, 确保支架安装与设计要求一致
 - c) 支架安装必须保证同一组面平
 - d) 支架在安装过程中底板与基础面产生空隙, 在后期我方会安排施工人员进行填缝处理
 - e) 工人在施工期间必须做好安全施工保护, 确保施工人员安全

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):

狄洪兴
2016 年 11 月 28 日

项目监理单位 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

贾明春
2016 年 11 月 28 日