

监理通知回复单

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇 20 兆瓦光伏发电项目

文件编号: JDGF-JSHN-TZHF-009

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 ZHJL-XST-20170228 的监理通知单后, 已对相应的事宜作出了整改。

具体实施方案如下:

- 1: 现场施工人员安全帽已责令戴好, 并已得到落实
- 2: 1#接地沟里接地已取出并加深了接地沟, 已整改完成
- 3: 针对支架安装过程中, 因安装规范导致的施工质量得不到有效保证, 我方已针对此次问题, 专门进行了现场施工交底, 保证以后不再出现类似问题

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):

2017 年 3 月 3 日

已整改

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2017 年 3 月 3 日

