

监 理 通 知 单

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号：002

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：关于施工现场安全防火事宜

内容：现场在我方监理进行巡视检查时发现焊接现场未配备任何消防设备，本工程属于山地项目，周边花草树木较多极易引发火灾，事态严重。

要求：现保证消除安全隐患，要求你方对现场消防设施尽快配备，望尽快落实。

监理项目部

总/专业监理工程师：刘万斌

日期：2017年4月11日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。