

监理通知单

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：ZHTZ-TYYH-001

致：江苏中导电力有限公司



事由：关于管桩施工质量的相关事宜

内容：


- 1、个别管桩角度倾斜不符合设计要求。
- 2、个别管桩桩体出现裂缝。
- 3、个别管桩柱头损坏。

以上问题，请总包单位领导引起重视并引以为戒，现我监理项目部要求，江苏中导电力有限公司 安排人员逐区检查并对不合格的管桩进行更换，限期 2 日内完成。

附件：4 张照片



监理工程师通知回复单



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。并要承包单位抄送各施工单位负责人一份。