

监理工程师通知回复单

工程名称: 通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

编号: SXMB-JSZD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHTZ-TYYH-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 相关管桩
施工质量问题处理 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 个别管桩倾斜度不符合设计要求的已整改。
2. 个别出现裂缝的管桩已更换。
3. 个别柱头损坏的管桩已更换。



施工项目部(章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

经复查, 关于管桩施工质量问题处理事宜, 现施工单位已及时整改, 符合要求, 并对已损坏的管桩进行了更换。

项目监理单位(章):

总监理工程师:

日期:



注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。