

监理工程师通知回复单

工程名称: 通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

编号: SXMB-JSZD-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHTZ-TYYH-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 施工安全问题相关事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 动火作业时, 按照安全距离进行放置氧气瓶与乙炔瓶。
2. 施工现场钢筋加工区电线已重新布线, 并符合相关要求。



施工项目部(章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

经复查, 关于施工安全问题相关事宜, 现施工单位已整改, 符合要求。

项目监理单位(章):

总监理工程师:

日期:



注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。