

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期20MWP项目

编号：004

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：

光伏区1#箱变基础抹灰不符合规范要求，限2017年7月2日前整改完成。

附：问题照片

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：


2017.6.27

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

问题照片

