

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：024

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：监理工程师在现场巡视中，你单位在 4#区支架、组件施工过程中，存在以下问题：

- 1、组件安装平整度、纵向、横向间距不符合规范要求
- 2、支架安装后立柱垂直度偏差较大
- 3、个别支架安装整体偏差较大，不符合设计、质量要求

监理项目部要求你单位立即对以上不合格项进行整改，整改经验收合格后，才能进行下道工序的施工。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：王立波

日

期：2018.12.01





注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。