

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：010

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位在电缆敷设时存在 1、电缆沟内石块未清理干净 2、电缆沟内未铺砂及野蛮施工等现象。监理项目部要求你单位及时整改并按照设计规范标准要求施工，不符合设计规范标准要求的不予验收。如不听规劝，不按设计规范标准要求施工，我行我素，一切责任有你单位独立承担。望你单位把握正确的施工工艺方法，在保证质量、安全的前提下推进施工进度。另外，请你单位将现场特殊作业人员的资料尽快上报。



项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：徐耕生
监理项目部

日

期：2018.8.9

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。