

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：011

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位已浇注钢管桩部分存在假桩的现象，存在较大质量安全隐患。监理项目部要求你单位立即整改，经验收合格后方能进行下道工序。另外，部分未安装的汇流箱、逆变器有严重泡水现象。望你单位立即处理，以保证后续工作的正常进行。如不安设计规范标准要求施工，我行我素，一切责任有你单位独立承担。望你单位把握正确的施工工艺方法，在保证质量、安全的前提下推进施工进度。




项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：王立波

日

期：2018.8.26



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。