

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：002

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位在组件安装过程中，组件平整度有严重超出设计规范要求的现象，在同一组组件中，组件错位比较严重，现要求贵单位及时整改，并希望贵单位在今后施工过程中及时调整施工工艺，把握好支架、组件安装的规范要求。如因违规操作产生质量事宜所造成的一切损失由贵单位独自承担。以上问题施工项目部整改并落实，在后续施工过程中，加强质量管理，严格把控施工工序、杜绝此类问题。



项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：王立波

日

期：2017.12.03

监理项目部



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。