

监理工程师通知回复单

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体项目


编号: CECCL-YZ-HFD-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 TWHT-GC003-ZH-JXMB6-02 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

根据通知单提出的相关资质及人员资质及 5 图一牌问题, 我单位已派人整理完成相关资质并上报贵单位, 并根据相关图纸尺寸对现场不符合要求的 5 图一牌进行整改到位。



施工项目部(章):

项目经理: 段鸣清

日期: 2016

监理项目部复查意见:

同意闭环

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李任忠

日期: 2016-11-17

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。