

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL010

主送：鲲鹏建设集团有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于光伏区桩基基坑深度、钢筋长度施工质量问题；

内容：4月19号我监理人员在现场巡视检查光伏支架基础浇筑过程中发现存在以下问题：

- 1、桩基孔深度不够。
- 2、钢筋长度不符合设计要求。
- 3、孔内的积水未安排施工人员排水。
- 4、孔内杂物、淤泥清理不到位。

对于以上问题要求你单位接到通知单后立即组织整改方案，在两日后对问题区域进行检查，检查过程中有深度不够的，全部按 1.2 米计量，浇筑不符合要求的，将给予罚款，后期的拉拔试验，再达不到设计要求，本区域将全部的桩基做废桩处理，产生的一切费用，由你单位自行承担。

监理单位：浙江电力工程监理有限公司
监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

监理项目部

日期 2017 年 4 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

现场问题照片

