

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-JD-005

主送：鲲鹏建设集团有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于施工资料事宜

经业主单位通知要求，月底质检站到现场进行工程验收工作，资料严重滞后，要求你单位资料员到现场办公，在 5 月 20 之前按施工进度补全资料资料，上监理部进行审查。

附：主要施工技术资料目录

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：谭继玉

日期 2017 年 5 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

2.4主要施工技术资料(土建单位)		
2.4.1	施工组织总设计和土建专业施工组织设计	
2.4.2	施工技术措施或作业指导书	
2.4.3	单位工程开工报告	
2.4.4	设计变更和材料代用签证; 施工图会检记录	
2.4.5	施工技术交底记录	
2.4.6	质量问题台账	
2.4.7	质量事故报告及处理文件	
2.4.8	监理所发开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单	
2.4.9	现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单, 形成的技术资料清单	
2.5	主要施工记录	
2.5.1	施工日记	
2.5.2	施工测量记录	
2.5.3	地基处理施工记录	
2.5.4	混凝土浇筑通知单	
2.5.5	混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日志	
2.5.6	混凝土和主要原材料跟踪台账	
2.6质量验收记录		
2.6.1	检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录	
2.6.2	隐蔽工程验收记录	
(1)	地基验槽	
(2)	钢筋	
(3)	地下构筑物防水、防腐	
(4)	防雷接地	
(5)	抹灰砌体、装饰装修基层	
2.7出厂证件和试验资料		
2.7.1	原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告	
2.7.2	成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告	
2.7.3	现场试验报告	
(1)	防水、防腐材料、外加剂及掺和料工艺性能试验报告	
(2)	砂浆、混凝土试验报告	
(3)	钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告	
(4)	土(石)方回填试验报告	
(5)	涂料试验报告	
(6)	混凝土拌和用水试验报告	
(7)	混凝土强度评定	

2.7.4	检验记录	
(1)	混凝土原材料计量偏差	
(2)	钢筋、预埋件、钢结构焊接；钢筋机械连接	
(3)	预制构件结构性能	
(4)	混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、现浇 楼板厚度	
(5)	混凝土结构钢筋保护层厚度	
(6)	有防水要求项目的防渗漏检验记录	