

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL-003

致：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场综合楼二层柱子相关事宜：

内容

经现场巡视检查综合楼二层柱子拆模后，出现蜂窝、麻面、孔洞、漏筋现象。

我监理单位要求及时整改处理。

监理单位（章）

总/专业监理工程师
监理单位
监理单位

日期 2027 年 01 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部各存一份，监理单位存

