

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL-002

致：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场配电楼一层柱子施工质量相关事宜：

内容

经现场巡视检查配电楼一层柱子拆模后（A/1、A/3、A/4、B/4 等六处）分别出现蜂窝、麻面、孔洞、漏筋的现象。

我监理单位要求及时整改处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

监理项目部

日期 2017 年 01 月 15 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存