

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160WM 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL008

主送：中易建设有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于 15MW 光伏区桩基桩头混凝土裂开问题；

内容：监理在现场巡视检查光伏区，在桩基立柱安装过程中存在以下问题：

- 1、立柱安装过程中混凝土桩头裂开。
- 2、现场发现安装工人用铁锤敲击立柱底盘易造成底盘变形和漆膜脱离。
- 3、以后安装预埋件过程中要求螺栓垂直安装，防止出现外八字型螺栓。

中易建设公司接到通知后立即整改并回复，并且以后安装过程中不再发生此类质量问题。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期 2017 年 4 月 1 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

桩基问题照片

