

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZYJS-HF-TZ011

致: 常州正衡电力监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-TZ011 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于 FZ-019 区桩基模具胀模裂开问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、我单位已安排人员进行整改。
- 2、已安排人高模具进行多道绑扎和加固。

附件: 回复材料。

承包单位

项目经理

日期



项目监理机构复查意见:

复验检查, 现场模具绑扎已整改, 高模具已多道绑扎
牢固, 符合要求

项目监理机构(章)

专业监理

日期




填报说明:

本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

工程回复影像资料

浇筑后模具裂开进行处理



特别高的模具进行处理

