

监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到监理通知后，已按要求完成了 配电装置楼一层柱相关问题 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

配电装置楼一层柱拆模后出现的蜂窝、麻面、孔洞、露筋现象以整改完毕



监理项目部复查意见：

经检查已按通知要求全部整改完毕，
复查合格。



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。