

监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到监理通知后，已按要求完成了 配电装置楼脚手架安全问题 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、低端已搭设在牢固稳定基础上。
- 2、配电楼脚手架已增加横、纵向扫地杆。
- 3、横纵向水平步距已调整。
- 4、楼梯已增加防护围栏。
- 5、剪刀撑与立杆、横杆的连接扣件已增加。



监理项目部复查意见：

经检查，已按通知单要求全部整改完毕，
复查合格。



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。