

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZYJS-HF-TZ006

致：常州正衡电力监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-TZ006 的监理工程师通知单后，已按要求完成了关于 15MW 光伏区桩基孔内塌方基积水问题 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我单位已安排人员对桩基孔内积水进行抽水处理。
- 2、已安排人员对塌方的桩基进行清理。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查，中易公司以上两项问题，已得到落实
整改。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

工程回复影像资料

桩基内积水处理



塌方桩基进行清理

