

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZYJS-HF-TZ001

致：常州正衡电力监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-TZ001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了关于 15MW 光伏桩基模板拆除后检查出现裂纹问题 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我单位已按相关规范对桩基裂纹进行修复处理。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经与总监甲方商定此桩裂纹可耐不影响桩之强度
后期做拉拔试验时，此桩作为试验桩，中易建
设公司已进行修复处理。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

工程回复影像资料

修复前

修复后

