

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZYJS-HF-TZ003

致: 常州正衡电力监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-TZ003 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于 15MW 光伏桩基桩头混凝土裂开问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、我单位已按相关规范对桩基裂纹进行修复处理。

附件: 回复材料。

1: 我单位已安排人员修复。

2: 已安排安装人员已整该

3: 已安排人员整该

承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2017. 4.6

项目监理机构复查意见:

监理复核 检查 符合整改要求

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

2017. 4.6

填报说明:

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

工程回复影像资料

