## 安全监理通知单

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号: GFFD---001

致: 苏州爱康能源工程技术股分有限公司无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光 伏电站项目部:

事由: 倒塌支架问题

内容

监理巡视检发现如下问题:

一单元第一排第4组支架整体倒塌,施工单位未采取防倒塌措施才导至此次支架倒塌原因,要求施工方必须采取安全措施,杜绝此类事情再次发生,接爱教训。(附照片)

监理项目部(章) 总/专业监理工程师: 55/4 日期: 2017年2月11日

