

监理工程师通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目
编号：003

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司

事由： 经对现场巡视、检查发现施工质量不规范、安全文明施工淡薄

内容：

今日和业主共同巡视检查施工现场，发现如下问题

- 1、底梁焊接不到位，造成支架组装后底梁倾斜，底梁与基础桩脱离。
- 2、施工人员佩戴安全带，但没有使用的情况。
- 3、底梁对接问题，业主已发邮件，对接底梁需满焊，希望贵公司落实下去。
- 4、业主下发的《施工质量处罚管理办法》，要落实到各个班组，严格执行。

今日发现的问题及时消缺，安全器材不到位的及时补充，下周一开始不定期检查，发现质量隐患问题及时消缺，犯同样错误的质量问题将加倍处罚，发现安全问题当天处罚到位。

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。