

监理工程师通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目
编号：002

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司

事由： 经对现场巡视、检查发现施工不规范、文明施工不达标的现象

内容：

今日和业主顾工共同巡视检查施工现场，发现如下问题

- 1、沟渠的底梁于桩顶焊接用的槽钢，但槽钢里面需用钢板填实等
- 2、围栏基础没有参照施工图纸施工，要求贵公司整改。问题如下图所示
- 3、施工现场施工人员佩戴安全帽不规范，没有系帽带，高空支架组装人员没有系安全带。
- 4、配电箱旁边电缆要规范，接线完毕要落锁。

以上问题，希望贵公司尽快处理并对施工班组进行交底，出现任何质量问题贵公司负责。

监理项目部

总/专业监

日期：

