

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD---010

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于光伏区设备安装及箱变平台处电缆走线事宜

内容

监理巡视检查发现如下问题：

- 1、局部汇流箱安装位置倾斜，不符合图纸设计及规范要求；
- 2、部分箱变平台下电缆走线成交叉状，未整改到位就进行土方回填施工，不符合规范要求；
- 3、部分箱变平台处电缆沟积水严重未及时安排排水作业；
- 4、部分箱式逆变器处预埋接地扁铁未与箱体预留接地端子焊接；不符合规范要求。

(附照片)

(2 天整改)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：郭元德

日期：2017 年 07 月 16 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



