

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD---013

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于光伏区单元接地沟深度事宜

内容

监理巡视检查发现问题：

光伏区 9 单元接地沟开挖深度太浅不符合图纸设计及规范要求，要求立即整改；请施工单位组织人员检查所有接地沟深度是否符合图纸设计要求，发现存在不符合的图纸设计的需立即返工整改到位，今后所有施工必须严格按照图纸设计及规范要求组织施工。

（附照片）

（1 天整改）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高少峰

日期：2017 年 8 月 22 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份



由 扫描全能王 扫描创建

