

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD---015

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于光伏区大棚底梁变形问题：

内容

监理巡视检查发现问题如下：

光伏区施工已经进入消缺阶段，监理现场巡视发现光伏区 3 单元二个大棚底梁存在严重扭曲现象，底梁与支架连接处也已变形（9 单元也存在）；曾发监理知单要求整改，现再次书面通知，要求立即安排人员进行整改，并立即按图纸及规范要求整改到位。

（附照片）

（3 天整改）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 9 月 9 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份



由 扫描全能王 扫描创建

