

监理工程师通知回复单

工程名称:无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号: JLHFD-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 002 的监理工程师通知后,已按要求完成了 以下内容的整改 工作,现报上,请予以复查。

- 详细内容:
- 1、沟渠位置桩顶标高低的部位使用槽钢垫起,槽钢内侧已落实班组用钢板填实;
 - 2、关于围挡基础现已按图纸要求做 250*600 的底座,且现场做的要比图纸要求的底座大;
 - 3、已与工人进行班前教育,一定要系好帽带,高空作业现已全部系安全带;
 - 4、配电箱的电缆已重新整理,电箱现已安排专人负责,并落锁保护;

且针对以上问题项目部已重新对相关施工班组的操作工人进行现场安全技术交底,避免在出现类似安全及质量问题

附件:附整改完成照片

施工项目部(章):
项目经理: 梁晓堂
日期: 2016.11.19

监理项目部复查意见:

经审查,问题部位,整改完毕

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 李金梁
日期: 2016.11.19