

监理工程师通知回复单

工程名称:无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电

编号: JLHFD-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 003 的监理工程师通知后,已按要求完成了 以下内容的整改 工作,现报上,请予以复查。

- 详细内容:
- 1、底梁焊接已补焊,底梁倾斜的已重新校正并与桩头满焊;
 - 2、现施工人员已正确使用安全带,挂钩随时挂在高处横梁上;
 - 3、关于底梁对接问题,虽业主已下发邮件,但仍需发书面通知确认,因该项工作涉及增加造价,我方需报公司预决算部审核;
 - 4、关于业主下发的施工质量处罚管理办法,我方已在会议上与各个施工班组进行交底,责令其严格按照该管理办法进行施工,不到位将对其进行处罚;
 - 5、安全器材已进行补充,如增加灭火器等等;

施工项目部(章):

项目经理: 梁晓东

日期: 2016.11.21

监理项目部复查意见:

经审查,问题部位,整改完毕

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李金荣

日期: 2016.11.24