

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：浙江欧丽数码绘材料有限公司 2 分厂分布式光伏发电项目

编号：KMJS-TZD-012


致：浙江诺欧博新材料有限公司（单位）

主题：

质量

内容：

今（12 月 22 日）我监理人员在巡视浙江欧丽数码绘材料有限公司 2 分厂施工现场时，发现爬梯膨胀螺栓松动，2 号屋面到 3 号屋面无爬梯。以上问题严重存在安全隐患（见图）。现要求总包单位立即整改。



限 2 个工作日内回复

项目监理机构

总监理工程师/专业监理工程师：欧光林

日

期：2016.12.22

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。