

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170403

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的安全质量弊端。

内容：经对你单位浙江百得利制革有限公司 2471.92KW 分布式光伏发电项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工安全、质量弊端：

1、百得利 1 号屋面边围未做安全围栏，本厂房屋面防水层具有反光效应，阳光照射极其刺眼，易导致施工人员出现眩晕掉落的安全隐患；

此问前期现场进行提出，但迟迟未做出有效的防护措施，望重视；

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 04 月 5 日前填报回复单。问题照片见附页共 2 页；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李维军

日 期： 2017 年 04 月 03 日



施工单位（章）

项目经理： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

建设单位（章）

项目经理： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

屋面边围未做安全防护措施



2017年04月03日 14:29 星期一
百得利