

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-018

致：江苏金祥建筑工程有限公司（门窗施工队）

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

现场施工质量事宜


内容：

经我监理部巡查发现你单位在 P3 区 110KV 升压站建设工程中综合楼窗户安装施工过程中存在以下问题：



- 1、固定玻璃安装部位窗框槽遭无规则切割。
- 2、推拉窗连接件部位窗框槽遭无规则切割。

以上问题，存在严重的质量问题，现要求你单位引起重视，出据具体整改方案，并对此通知单进行回复，以回复单形式报我单位整改验收。验收合格后方可进入下道工序施工。未整改完成不得进入下道工序施工，否则一切后果由你单位承担。

详情见附图：



窗框内金属槽遭切割




窗框内金属槽遭切割

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年06月28日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。