

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: 004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-20170228-04 的监理工程师通知后, 已按要求完成了整改工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 回复材料。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

李伟光

2017.3.3

项目监理机构复查意见:

经对编号 ZHJL-20170228-04 《监理工程师通知单》
提出问题的复查, 项目部已经整改, 已按时完成整改。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

史翔

2017.3.5


本表一式 份, 由承包单位填报, 监理单位 份, 施工单位 份。

附件:

整改回复单

- 1、对渔业设施化粪池止水板以下砼浇筑有蜂窝麻面问题，已按要求停工整改；

整改前



整改后

