

监理工作通知单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171120-02

致：四川锦龙电力建设有限公司

事由：关于光伏区电缆敷设相关事宜

内容：我监理在 2017.11.20 日现场巡视检查中发现，你单位在敷设光伏 11 区桥架至箱变 ZC-YJLHV22-3×120mm² 电缆敷设过程中，将电缆线绝缘外皮严重损坏，现要求你单位及时查找破损原因，采取合理有效的措施及时整改。

以上问题要求贵公司 3 日内整改完毕，回复监理复查验收，并附整改后影像资料。

附图片（1 张）



注本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

现场照片

