

## 监理工作通知单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171227-07

致：四川锦龙电力建设有限公司

事由：关于光伏区电缆接线相关事宜

内容：我监理在 2017.12.25 日现场巡视检查中发现，你单位在逆变器  $3 \times 35 \text{ mm}^2$  电力电缆终端头制作时，未将电缆的金属保护层接地，违反“GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范”中第“6.2.9 条”的规定，并现场要求整改，但在 2017.12.26 现场巡检时未见任何整改迹象，现要求你单位立即采取有效措施及时整改。

以上问题要求贵公司 10 日内整改完毕，回复监理复查验收，并附整改后影像资料。

附图片（1 张）

  
监理项目部（章）  
总/专业监理工程师   
日期：2017 年 12 月 27 日

注本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

现场照片

