

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: 001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-20161213-01 的监理工程师通知后, 已按要求完成整改工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 见附件。

承包单位(章):

项目经理:

日期: 2016.12.16

项目监理机构复查意见:

经时编号: 2016.12.13-01 监理工程师通知→提出问题复查

项目部经复查已按时完成整改。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:


日

期: 2016.12.17

本表一式 2 份, 由承包单位填报, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份。

整改回复单

- 1、 围栏施工的基础砼试块上报，需待业主落实实验室备案；
- 2、 机械设备未进场报审已整改；



- 3、 光伏区管桩施工进度滞后已整改。