

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: 002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-20161213-02 的监理工程师通知后, 已按要求完成
相关工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附件: 见附件。

承包单位(章):
项目经理: 李绍兴
日期: 2016.12.16

项目监理机构复查意见:

经对编号为: 2016.12.13-02 的监理工程师通知提出的问题复查
项目部经复查已按时完成整改。

项目监理机构(章):
总/专业监理工程师: 钟锐清
日期: 2016.12.17

本表一式 2 份, 由承包单位填报, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份。

附件:

整改回复单

1、已做桩引孔专项方案

