

监理通知单

工程名称：绍兴旭晖新能源有限公司越城地区 4.44829MW 分布式光伏项目

编号：SXXH-TZD - 20170515

致：浙江京禾电子科技有限公司绍兴旭晖新能源有限公司越城地区 4.44829MW 分布式光伏项目施工项目部：

事由：关于贵司施工规范相关事宜

内容：

- 1、逆变器、汇流箱等线缆没有编号，无法对应；
- 2、所有项目爬梯需要除锈、加固、做护栏；
- 3、高压开关站需要安装符合标准的绝缘垫以及绝缘工具；
- 4、逆变器、汇流箱、变压器、开关站等需用防火泥封堵的必须封堵到位；
- 5、屋面防雷接地需做除锈防锈处理；

现要求贵司对以上问题进行整改，对所有项目类似问题全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 05 月 18 日前填报回复单。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017 年 05 月 15 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。